



质安部主办

发展建设 安全简报

(2017年 第五期)



为加强安全生产及环境保护工作，公司总经理、总工程师及质安部，对公司所有在建项目进行了安全生产检查。具体情况如下：

一、华蓥市住房和城乡建设局工程质量提升、扬尘治理、安全文明施工观摩会



质安部及各项目经理
观摩标化工地



质安部及各项目经理
观摩标化工地



工程部经理、质安部、项目经理参加安全文明施工会



工程部经理、质安部、项目经理参加安全文明施工会

二、安全生产培训会



公司召开安全生产培训会



公司召开安全生产培训会



公司召开安全生产培训会



公司召开安全生产培训会

三、各工地班前会情况



汪杜路外立面改造工程
班前会



金辉国际酒店铺装工程
班前会



天上街市工程班前会



天上街市工程班前会



葇城西区城中村改造项目
章广二期城中村班前会



葇城西区城中村改造项目
章广二期城中村班前会

四、检查总体情况

总经理及质安部对公司所有在建项目进行了安全检查，主要针对环境保护方面，特别是扬尘处理上，汪杜路外立面改造工程因需要在现场对石材进行切割，对周边环境造成较大污染，请该项目经理制定出有效的防尘措施。华葇中学校门口项目进度较为缓慢，还没有开始具体施工，需加快施工进度。

五、具体问题

项目名称	项目负责人	存在问题
5S 店道路工程	赵伟	1. 进度滞后。
		
质安部检查工地现场	质安部检查工地现场	
汪杜路外立面改造工程	唐敦洪	1. 切割石材灰尘过重。
		
质安部检查工地现场	质安部检查工地现场	

天上街市

杨金鑫

1. 中学大门口施工进度滞后。
2. 公路附近有部分弃土，影响城市环境。



总经理检查施工现场



总经理检查施工现场

天上街市风貌改造工程

杨金鑫

1. 现场材料堆码较混乱。



总工程师及质监站检查施工现场



总工程师及质监站检查施工现场

六、整改措施及处罚情况

本次检查对汪杜路外立面改造工程下发了整改通知单并限期整改完毕。

对逾期未整改或者整改不到位的将处以 4000 元的罚款。

七、工作要求

1. 加强施工过程中对扬尘治理措施

现为了能有效地治理扬尘，需从以下几点着手：

(1) 配备足够数量的洒水车以保证将汽车行走施工道路的粉尘(扬尘)控制在最低限度。

(2) 定时派人清扫施工便道路面，减少尘土量。

(3) 对可能扬尘的施工场地定时洒水，并为在场的作业人员配备必要的专用劳保用品。对易于引起粉尘的细料或散料应予遮盖或适当洒水，运输时亦应予遮盖。

(4) 汽车进入施工场地应减速行驶，避免扬尘。

2. 加强企业的安全文化

安全文化是由职工的共同利益繁衍形成共有的安全价值观以及一整套约定俗成的行为规范。这种气氛的熏陶、诱导、感染，促成操作者自觉地抵制违章蛮干行为的发生，把爱岗敬业、遵章守纪、按规程操作视为高尚的道德行为，把马虎大意、三心二意及不按规定穿戴和使用劳保用品等视为丑的行为。这样即使是安全意识低下的人，也会被"同化"。这是因为在安全文化的"场能"作用下，使人们感到必须对自己不負責任的行为进

行调整和个性的重新塑造，使安全责任"内化于心、固化于制、外化于行"。

3. 加大安全投入

安全投入的有效性和及时性是安全工作顺利开展的保障，安全资金必须做到专款专用，建立独立的资金使用台账，并应跟踪每笔安全投入资金的具体落实情况，安全投入也不单是财物，还应该包括思想意识等内容。同时，由于安全事故本身的不可逆转性，决定了投入和安全，安全与效益的彼此连动、互为因果：即投入保安全，安全出效益，效益供投入。投入虽不等于安全，但安全却不能没有投入。确保安全投入是为了更大更长远的安全和效益，我们应防止安全投入上的急功近利，投机取巧，否则事故无情。